ナスバプレスリリース
国土交通省同時発表

令和６年　５月15日

ナスバ（(独）自動車事故対策機構）
自動車アセスメント部　盛田・小出
電　話　０３（５６０８）７５８７
ＦＡＸ　０３（５６０８）８６１０

2023 年度チャイルドシートの安全性能の評価結果を公表します！

チャイルドシートの安全性能を評価・公表する「チャイルドシートアセスメント」について、2023 年度の結果として、６機種のチャイルドシートの評価を公表します。

国土交通省とナスバ（（独）自動車事故対策機構）では、ユーザーに安全性の高いチャイルドシートの選択を促し、メーカーに対してより安全な製品の開発を促すため、毎年、販売台数の多い機種を中心に、チャイルドシートの安全性能に関する様々な評価試験を行い、結果を公表する「チャイルドシートアセスメント」を実施しています。

この度、2023 年度分として６機種のチャイルドシートの評価結果を公表します。
今年度は「ISO-FIX ゴールドマーク※」に該当する機種はありませんでした。

※ISO-FIX 固定のチャイルドシートのうち、衝突試験結果がすべて「優」である機種に表示します。
ISO-FIX 固定のチャイルドシートは、専用の金具により簡単・確実に取付が可能です。

アイソ　フィックス
ISO - FIX ゴールドマーク

ISO-FIX 固定のチャイルドシートのうち、
衝突試験結果がすべて「優」である機種に表示

※ 詳しい評価結果は、ナスバホームページをご参照ください。
ナスバホームページ
→ https://www.nasva.go.jp/mamoru/index.html#search_list2

【2023 年度チャイルドシートアセスメント結果】

■アップリカ
フラディア プラス （乳児用・幼児用兼用/ISO-FIX 固定）

総合評価	乳児用（ベッド型）	乳児用	幼児用
Ⅰ前面衝突試験	優	優	良
Ⅱ使用性評価試験	24/25	23/25	23/25

取り付け方向	乳児用（ベッド型）	乳児用	幼児用
破損の状況	◎	◎	◎
シート背もたれの傾き	-	◎	-
シート底面の傾き	◎	-	-
頭部のはみ出し	-	◎	-
頭部の移動量	◎	-	◎
頭部に受ける力	-	-	○
胸部に受ける力	◎	◎	◎
胸のたわみ	-	-	なし
その他の事象	なし	なし	なし

Ⅱ 使用性評価試験



試験映像はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=eeFWzfa5oOg

■アップリカ
フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス AB
（乳児用・幼児用兼用/ISO-FIX 固定）

総合評価	乳児用（ベッド型）	乳児用	幼児用
Ⅰ前面衝突試験	良	良	良
Ⅱ使用性評価試験	24/25	23/25	23/25

取り付け方向	乳児用（ベッド型）	乳児用	幼児用
破損の状況	◎	○	◎
シート背もたれの傾き	-	◎	-
シート底面の傾き	◎	-	-
頭部のはみ出し	-	◎	-
頭部の移動量	◎	-	◎
頭部に受ける力	-	-	○
胸部に受ける力	○	◎	◎
胸のたわみ	-	-	なし
その他の事象	なし	なし	なし

Ⅱ 使用性評価試験



試験映像はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=uwznH7rlhP8

■アップリカ
クルリラ ビッテ エックス AB（乳児用・幼児用兼用/ISO-FIX 固定）

総合評価	乳児用	幼児用
Ⅰ前面衝突試験	優	良
Ⅱ使用性評価試験	24/25	23/25

取り付け方向	乳児用	幼児用
破損の状況	◎	◎
シート背もたれの傾き	◎	-
頭部のはみ出し	◎	-
頭部の移動量	-	◎
頭部に受ける力	-	○
胸部に受ける力	◎	◎
胸のたわみ	-	なし
その他の事象	なし	なし

Ⅱ 使用性評価試験



試験映像はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=0MdpRdYHBgo

■ジョイー
アイ・アーク 360°　（乳児用・幼児用兼用/ISO-FIX 固定）

総合評価	乳児用	幼児用
Ⅰ前面衝突試験	良	良
Ⅱ使用性評価試験	18/25	18/25

取り付け方向	乳児用	幼児用
破損の状況	◎	◎
シート背もたれの傾き	◎	-
頭部のはみ出し	◎	-
頭部の移動量	-	◎
頭部に受ける力	-	○
胸部に受ける力	○	◎
胸のたわみ	-	なし
その他の事象	なし	なし

Ⅱ 使用性評価試験



試験映像はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=XUBJnDsBj1Y



■スマートエンジェル
ターンレジェネクスト ST（乳児用・幼児用兼用/ISO-FIX 固定）

総合評価	乳児用	幼児用
Ⅰ前面衝突試験	普	推奨せず
Ⅱ使用性評価試験	19/25	18/25

取り付け方向	乳児用	幼児用
破損の状況	◎	×
シート背もたれの傾き	○	-
頭部のはみ出し	○	-
頭部の移動量	-	◎
頭部に受ける力	-	○
胸部に受ける力	○	◎
胸のたわみ	-	なし
その他の事象	なし	なし

Ⅱ 使用性評価試験



試験映像はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=3N3clwrWts0

■サイベックス
パラス G i-Size（幼児専用/ISO-FIX 固定）

総合評価	幼児用
Ⅰ前面衝突試験	良
Ⅱ使用性評価試験	16/25

取り付け方向	幼児用
破損の状況	◎
頭部の移動量	○
頭部に受ける力	◎
胸部に受ける力	◎
胸のたわみ	なし
その他の事象	なし

Ⅱ 使用性評価試験



試験映像はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=pliQEx0E9Nl

【評価結果の見方】

総合評価	乳児用	幼児用
Ⅰ 前面衝突試験	優	良
Ⅱ 使用性評価試験	19/25	17/25

Ⅰ 前面衝突試験		
取付方向	乳児用	幼児用
破損の状況	◎	◎
シート背もたれの傾き	◎	－
頭部のはみ出し	◎	－
頭部の移動量	－	○
頭部に受ける力	－	◎
胸部に受ける力	◎	◎
胸のたわみ	－	なし
その他の事象	なし	なし

Ⅱ 使用性評価試験



Ⅰ 前面衝突試験

試験結果に基づき、「優」「良」「普」「推奨せず」の４段階で評価を行います。

「優」：◎が４つの場合（×が１つでもある場合は除く）

「良」：◎が３つ、○が１つの場合（×が１つでもある場合は除く）

「普」：「優」、「良」および「推奨せず」に該当しない場合

「推奨せず」：評価項目の中で１つでも×があった場合

※「推奨せず」は、より高い安全性能を評価する本試験の観点からは、推奨するに至らないことを表しており、使用不可という意味ではありません。試験対象としたチャイルドシートは、全て保安基準に適合しており一定のレベルの安全性は確保されております。

Ⅱ 使用性評価試験

項目ごとに５点満点で点数をつけて、各項目の合計点で表します。

2023年度チャイルドシートアセスメント結果一覧

	評価項目	アップリカ フラディア プラス	アップリカ フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス AB	アップリカ クルリラ ビッテ エックス AB	ジョイー アイ・アーク360°	スマートエンジェル ターンレジェネクストST	サイベックス パラス G i-Size
		ISO-FIX 乳・幼児兼用	ISO-FIX 乳・幼児兼用	ISO-FIX 乳・幼児兼用	ISO-FIX 乳・幼児兼用	ISO-FIX 乳・幼児兼用	ISO-FIX 幼児専用
乳児用 （ベッド型）	破損の状況	◎	◎				
	シート底面の傾き	◎	◎				
	頭部の移動量	◎	◎				
	胸部に受ける力	◎	○				
	その他の事象	なし	なし				
	Ⅰ前面衝突試験	**優**	**良**				
	Ⅱ使用性評価試験	**24/25**	**24/25**				
乳児用	破損の状況	◎	○	◎	◎	◎	
	シート背もたれの傾き	◎	◎	◎	◎	○	
	頭部のはみ出し	◎	◎	◎	◎	○	
	胸部に受ける力	◎	◎	◎	○	○	
	その他の事象	なし	なし	なし	なし	なし	
	Ⅰ前面衝突試験	**優**	**良**	**優**	**良**	**普**	
	Ⅱ使用性評価試験	**23/25**	**23/25**	**24/25**	**18/25**	**19/25**	
幼児用	破損の状況	◎	◎	◎	◎	×	◎
	頭部の移動量	◎	◎	◎	◎	◎	○
	頭部に受ける力	○	○	○	○	○	◎
	胸部に受ける力	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	胸のたわみ	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	その他の事象	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	Ⅰ前面衝突試験	**良**	**良**	**良**	**良**	**推奨せず**	**良**
	Ⅱ使用性評価試験	**23/25**	**23/25**	**23/25**	**18/25**	**18/25**	**16/25**