


歩行者保護性能(歩行者頭部保護性能/歩行者脚部保護性能)



PSBR

評価	装備状況		詳細情報													
	助手席	後席	助手席						後席							
			音響報		表示警報		音響報		表示警報							
レベル2	○	-	音	確認範囲	得点	表示	位置	確認範囲	得点	音	確認範囲	得点	表示	位置	確認範囲	得点
レベル2	○	-	○	B	40	○	C	B	10	-	-	-	-	-	-	-

※ 適切な機能を持った装置が装備されている場合は、「○」、装備されていない場合は「-」で表しています。
 ※ 確認範囲欄には、A:運転者席のみ B:運転者席及び当該座席 C:当該座席のみ を表しています。
 ※ 表示警報の「位置」欄には、A:運転席前方、B:助手席前方、C:センターコンソール部、D:窓側後席前方、E:後部センター部、F:天井部、G:ルームミラー部、H:その他を表しています。

ブレーキ性能試験

乾燥路面		湿潤路面	
停止距離[m]	はみ出し	停止距離[m]	はみ出し
39.6	無	41.0	無

後席シートベルト使用性評価試験

レーダーチャート		シートベルトの アクセス性[mm]	バックル の 識別性	バックル への タンクの 挿入性	シートベルト装着時の快適性[N]		後部座席		
助手席側	運転席側				50mm位置	25mm位置	中央 座席	備考	
		設計標準位置 着座最前位置			設計標準位置 着座最前位置	設計標準位置 着座最前位置			
		2列目 (運転席側)	↓	↓	↓	↓	-		
		2列目 (助手席側)	171	b	f&g	7.2	1.4		

一 安全装置の装備状況

ABS	有
エアバッグ	運転席:有/助手席:有
サイドエアバッグ	有
サイドカーテンエアバッグ	有
横すべり防止装置	有
衝突被害軽減ブレーキ	無
シートタイプ	運転席:バッドシート 助手席:バッドシート
シートベルト・プリテンショナー	1列目:運転席:有/助手席:有 2列目:運転席側:無/助手席側:無
シートベルト・フォース(ロード)リミッター	1列目:運転席:有/助手席:有 2列目:運転席側:無/助手席側:無
シートベルト・リマインダー	助手席:有 後席:無