

★★★★★ 165.7_{*} 点

70.92 点

85.97 点

歩行者保護性能評価 PSBR評価 4.0 点

※歩行者保護性能評価の変更に伴い、2011年度から2015年度までの衝突安全性能評価と同等となるように補正係数を掛けています。

車 種 ミラ イース / スバル プレオ プラス / トヨタ ピク

シス エポック

発 売 2017年5月

メーカー ダイハツ工業株式会社

型 式 DBA-LA350S

排気量 658cc 車両重量 670kg

タイヤ

仕 様 全長×全幅×全高:3,395×1,475×1,500mm

5ドアハッチバック、CVT、FF、4人乗り

試験車重量 フルラップ:882kg オフセット:881kg

側面:766kg

155/65R14 75S

- 衝突試験

乗員保護性能評価

フルラップ前面衝突試験

				頭部		頚部		胸部			下肢部						車体変形			
	乗員	保護性能		傷害値	せん断 荷重	引張 荷重	伸展 モー火ント	胸上部と	合成 加速度	胸部 変位		骨荷重 N】	右	下肢	左	下肢	ステアリンク 【m	·变形量 m】	ブレーキへ [°] ダ 【m	゛ル変形量 m】
	評価	得点	得点率	[HIC]	[kN]	[kN]	[Nm]	ステアリング 二次接触	【m/s²- 3m秒】	[mm]	右脚	左脚	上部TI	下部TI	上部TI	T部TI	後方 移動量	上方 移動量	後方 移動量	上方 移動量
重転席	レヘブル4	9.48点	79.1%	566.3	0.48	1.72	39.17	無		30.80	0.37	0.74	0.56	0.49	0.83	0.51	0	0	73	0
助手席	レヘ・ル4	9.62点	80.2%	503.1	0.64	1.24	15.87			29.94	0.24	0.09	0.84	0.57	0.65	0.31				

運				ドアの	開扉性						
華云			席側				·席側		燃料	救品	出性
席	開展	罪性	ドアロ	コック	開展	罪性	ドアリ	ロック	漏れ		
	前	後	前	後	前	後	前	後		運転席	助手席
助手席	片手	片手	無	無	片手	片手	無	無	無	人力	人力

オフセット前面衝突試験

				頭	頭部 頚部			胸部			下肢部							車体変形				
	乗員	保護性能			傷害値	せん断 荷重	引張 荷重	伸展 モー火ント	胸上部と	合成 加速度	胸部 変位	ラップベ ルトの骨		骨荷重 :N】	右	下肢	左	下肢	ステアリング 【m	·*変形量 m】		プル変形量 nm】
	評価	得点	得点率	二次 衝突	[HIC]	[kN]	[kN]	[Nm]	ステアリング	【m/s²- 3m秒】	[mm]	盤からの ずれ上が り	右脚	左脚	上部TI	下部TI	上部TI	下部TI	後方 移動量	上方 移動量	後方 移動量	上方 移動量
運転席	レヘ*ル3	7.90点	65.8%		453.9	0.56	1.82	19.25	無		35.41		0.31	0.36	0.52	0.29	0.40	0.36	0	86	161	0
後席	レヘ*ル3	8.67点	72.3%	無			1.84				48.67	無	0.21	0.19								

I	運				ドアの	開扉性		ドアの開扉性										
ı	転		運転席側					席側		燃料	救出	出性						
ı	席	開展	罪性	ドアロ	コック	開展	罪性	ドアリ	ロック	漏れ								
ı	/#5	前	後	前	後	前	後	前	後		運転席	後席						
	後席	片手	片手	無	無	片手	片手	無	無	無	人力	人力						


側面衝突試験

	乗員	保護性能		頭部 傷害値	胸部 変位	腹部 荷重	恥骨 荷重	開月		開扉性 席側 ドア	ロック	燃料漏れ	救出性	衝突後の 横転
	評価	得点	得点率	[HPC]	[mm]	[kN]	[kN]	前	後	前	後		助手席	
重転席	レヘ・ル4	10.46点	87.2%	573.3	21.55	1.79	3.72	片手	片手	無	無	無	人力	無

後面衝突頚部保護性能試験

		乗員保護性能				頚剖	上部		暗不能					
	評価	得点	得点率	NIC [m²/s²]	せん断荷重 【N】	軸力荷重 【N】	左右方向軸 まわりモーメント (屈曲)【Nm】	左右方向軸 まわりモーメント (伸展)【Nm】	せん断荷重 【N】	軸力荷重 【N】	左右方向軸 まわりモーメント (屈曲)【Nm】	左右方向軸 まわりモーメント (伸展)【Nm】		
運転席	レベル4	9.42点	78.6%	17.9	9.4	200.4	8.7	14.7	112.4	118.4	1.4	3.7		
助手席	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

歩行者保護性能(歩行者頭部保護性能/歩行者脚部保護性能)



- PSBR

ſ			状況				詳細情報										
- 1	評価	黎明	10.00				助手席							後席			
- 1	ат іш	助手席	後席		音警報			表示	警報			音警報			表示	警報	
L		助于佈	夜佈	音	確認範囲	得点	表示	位置	確認範囲	得点	音	確認範囲	得点	表示	位置	確認範囲	得点
	レヘ゛ル2	0	-	0	В	40	0	Α	Α	10	-	-	-	-	-	-	-

- ※ 適切な機能を持った装置が装備されている場合は、「〇」、装備されていない場合は「一」で表しています。 ※ 確認範囲欄には、A: 運転者席のみ B: 運転者席及び当該座席 C: 当該座席のみ を表しています。 ※ 表示警報の「位置」欄には、A: 運転席前方、B: 助手席前方、C: センターコンソール部、D: 窓側後席前方、E: 後部センター部、F: 天井部、G: ルームミラー部、H: メーター内、Z: その他を表しています。

- 後席シートベルト使用性評価試験

レーギー	チャート		シートベルトの	バックル	バックル	シートベルト装剤	言時の快適性【N】		後部座席
助手席側	運転席側		アクセス性【mm】 設計標準位置 着座最前位置	の識別性	への タングの 挿入性	50mm位置 設計標準位置 着座最前位置	25mm位置 設計標準位置 着座最前位置	中央座席	備考
	7クセス目	2列目 (運転席 側)	ļ	1	1	ļ	ļ		
(株入性) (株入社) (株元社)	接入性	2列目 (助手席 側)	212	b	f&g	7.4	1.5		

- 安全装置の装備状況

ABS	有
エアバッグ	運転席:有/助手席:有
サイドエアバッグ	無
サイドカーテンエアバッグ	無
横すべり防止装置	有
衝突被害軽減ブレーキ	有
シートタイプ	運転席:パッシブシート 助手席:パッシブシート
シートベルト・プリテンショナー	1列目:運転席:有/助手席:有 2列目:運転席側:無/助手席側:無
シートベルト・フォース(ロード)リミッター	1列目:運転席:有/助手席:有 2列目:運転席側:無/助手席側:無
シートベルト・リマインダー	助手席:有後席:無