


歩行者保護性能(歩行者頭部保護性能/歩行者脚部保護性能)



PSBR



評価	装備状況		詳細情報													
	助手席	後席	助手席				後席				後席					
			音響報		表示警報		音響報		表示警報		音響報		表示警報			
レベル2	○	-	音	確認範囲	得点	表示	位置	確認範囲	得点	音	確認範囲	得点	表示	位置	確認範囲	得点
レベル2	○	-	○	B	40	○	A	A	10	-	-	-	-	-	-	-

※ 適切な機能を持った装置が装備されている場合は「○」、装備されていない場合は「-」で表しています。
 ※ 確認範囲欄には、A:運転者席のみ B:運転者席及び当該座席 C:当該座席のみ を表しています。
 ※ 表示警報の「位置」欄には、A:運転席前方、B:助手席前方、C:センターコンソール部、D:窓側後席前方、E:後部センター部、F:天井部、G:ルームミラー部、H:その他を表しています。

ブレーキ性能試験

乾燥路面		湿潤路面	
停止距離[m]	はみ出し	停止距離[m]	はみ出し
44.5	無	46.2	無

後席シートベルト使用性評価試験

レーダーチャート		シートベルトの アクセス性[mm]	バックル の 識別性	バックル への タンクの 挿入性	シートベルト装着時の快適性[N]		後部座席	
助手席側	運転席側				50mm位置	25mm位置	中央 座席	備考
		設計標準位置 着座前位置			設計標準位置 着座前位置	設計標準位置 着座前位置		
		2列目 (運転席側)	↓	↓	↓	↓	3点式	3名乗車時に後部中央席のバックル位置が見えなくなるおそれがある。
		2列目 (助手席側)	178	b	f&g	5.5		

一 安全装置の装備状況

ABS	有
エアバッグ	運転席:有/助手席:有
サイドエアバッグ	有
サイドカーテンエアバッグ	有
横すべり防止装置	有
衝突被害軽減ブレーキ	無
シートタイプ	運転席:バッドシート 助手席:バッドシート
シートベルト・プリテンショナー	1列目:運転席:有/助手席:有 2列目:運転席側:有/助手席側:有/中央席:無
シートベルト・フォース(ロード)リミッター	1列目:運転席:有/助手席:有 2列目:運転席側:有/助手席側:有/中央席:無
シートベルト・リマインダー	助手席:有 後席:無