


歩行者保護性能(歩行者頭部保護性能/歩行者脚部保護性能)



PSBR

評価	装備状況		詳細情報											
	助手席	後席	助手席						後席					
			音響報		表示報		音響報		表示報		音響報		表示報	
音	確認範囲	得点	表示	位置	確認範囲	得点	音	確認範囲	得点	表示	位置	確認範囲	得点	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 適切な機能を持った装置が装備されている場合は、「○」、装備されていない場合は「-」で表示しています。
 ※ 確認範囲欄には、A:運転者席のみ B:運転者席及び当該座席 C:当該座席のみ を表しています。
 ※ 表示報の「位置」欄には、A:運転席前方、B:助手席前方、C:センターコンソール部、D:窓側後席前方、E:後部センター部、F:天井部、G:ルームミラー部、H:その他を表しています。

ブレーキ性能試験

乾燥路面		湿潤路面	
停止距離[m]	はみ出し	停止距離[m]	はみ出し
42.1 注	無	43.0 注	無

注:天候の影響でブレーキ試験時に規定の路面温度条件を下回っていたため、停止距離が若干短めにしている可能性があります。

後席シートベルト使用性評価試験

レーダーチャート		シートベルトのアクセス性[mm]	バックルの識別性	バックルへのタンクの挿入性	シートベルト装着時の快適性[N]		後部座席	
助手席側	運転席側				50mm位置	25mm位置	中央座席	備考
挿入性	識別性	着座前位置	着座前位置	着座前位置	着座前位置			
		2列目(運転席側)	↓	↓	↓	↓	3点式	取扱説明書に則ってシートベルトをクリップに留めて後部座席シートバックを折りたたむと、当該シートバックを戻した際にシートベルトが後部座席シートバックの固定フックとシートバック部との間に挟み込まれてしまうおそれがある。
		2列目(助手席側)	124	b	f&g	6.5		

一 安全装置の装備状況

ABS	有
エアバッグ	運転席:有/助手席:有
サイドエアバッグ	無
サイドカーテンエアバッグ	無
横すべり防止装置	有
衝突被害軽減ブレーキ	有
シートタイプ	運転席:バッドシート 助手席:バッドシート
シートベルト・プリテンショナー	1列目:運転席:有/助手席:有 2列目:運転席側:無/助手席側:無/中央席:無
シートベルト・フォース(ロード)リミッター	1列目:運転席:有/助手席:有 2列目:運転席側:無/助手席側:無/中央席:無
シートベルト・リマインダー	助手席:無 後席:無