




# 歩行者保護性能(歩行者頭部保護性能/歩行者脚部保護性能)



## PSBR

評価	装備状況		詳細情報													
	助手席	後席	助手席						後席							
			音響報		表示		表示		音響報		表示					
レベル2	○	-	音	確認範囲	得点	表示	位置	確認範囲	得点	音	確認範囲	得点	表示	位置	確認範囲	得点
レベル2	○	-	○	B	40	○	A	A	10	-	-	-	-	-	-	-

※ 適切な機能を持った装置が装備されている場合は、「○」、装備されていない場合は「-」で表しています。  
 ※ 確認範囲欄には、A:運転者席のみ B:運転者席及び当該座席 C:当該座席のみ を表しています。  
 ※ 表示音報の「位置」欄には、A:運転席前方、B:助手席前方、C:センターコンソール部、D:窓側後席前方、E:後部センター部、F:天井部、G:ルームミラー部、H:メーター内、Z:その他を表しています。

## ブレーキ性能試験

乾燥路面		湿潤路面	
停止距離[m]	はみ出し	停止距離[m]	はみ出し
43.2	無	44.9	無

## 後席シートベルト使用性評価試験

レーダーチャート		シートベルトのアクセス性[mm]	バックルの識別性	バックルへのタンクの挿入性	シートベルト装着時の快適性[N]		後部座席	
助手席側	運転席側				50mm位置	25mm位置	中央座席	備考
		設計標準位置	着座前位置	設計標準位置	着座前位置			
		2列目(運転席側)	↓	↓	↓	↓	-	
		2列目(助手席側)	189	b	f&g	5.4	1.5	

## 一 安全装置の装備状況

ABS	有
エアバッグ	運転席:有/助手席:有
サイドエアバッグ	無
サイドカーテンエアバッグ	無
横すべり防止装置	有
衝突被害軽減ブレーキ	有
シートタイプ	運転席:バッドシート 助手席:バッドシート
シートベルト・プリテンショナー	1列目:運転席:有/助手席:有 2列目:運転席側:無/助手席側:無
シートベルト・フォース(ロード)リミッター	1列目:運転席:有/助手席:有 2列目:運転席側:無/助手席側:無
シートベルト・リマインダー	助手席:有 後席:無